

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR SIMBOL	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	2
I.3 Tujuan Penelitian	2
I.4 Manfaat Penelitian	3
I.5 Ruang Lingkup Penelitian	3
I.6 Tinjauan Pustaka.....	3
I.7 Hipotesis	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
II.1 Permukiman Kumuh	6
II.2 Ciri Ciri Permukiman Kumuh Berdasarkan Cipta Karya PU.....	6
II.3 Kriteria Permukiman kumuh.....	7
II.3 Kategori Permukiman Kumuh	12
II.5 Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh.....	15

II.6 Sistem Informasi Geografis.....	15
II.7 Metode Skoring	17
II.8 <i>Overlay</i>	18
II.9 Citra Pleiades.....	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	20
III.1 Persiapan Penelitian	20
III.1.1 Lokasi Penelitian	20
III.1.2 Bahan Penelitian	21
III.1.3 Alat Penelitian	22
III.2 Pelaksanaan Penelitian	23
III.2.1 Diagram Alir	23
III.2.2 Teknik Pengolahan Data.....	25
III.2.3 <i>Overlay</i> dan Klasifikasi Tingkat Kekumuhan	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28
IV.1 Hasil	28
IV.1.1 Kondisi Bangunan Gedung	28
IV.1.2 Kondisi Jalan Lingkungan.....	32
IV.1.3 Kondisi Penyediaan Air Minum.....	35
IV.1.4 Kondisi Drainase Lingkungan.....	39
IV.1.5 Kondisi Pengelolaan Air Limbah	43
IV.1.6 Kondisi Pengelolaan Persampahan	47
IV.1.7 Kondisi Proteksi Kebakaran	52
IV.1.8 Hasil Tingkat Kekumuhan.....	54
IV.1.9 Analisis Hasil	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
V.1 Kesimpulan	60
V.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Kondisi Bangunan Gedung	7
Tabel II.2 Kondisi Jalan Lingkungan	8
Tabel II.3 Kondisi Penyediaan Air Minum.....	9
Tabel II.4 Kondisi Drainase Lingkungan.....	9
Table II.5 Kondisi Pengelolaan Air Limbah	10
Tabel II.6 Kondisi Pengelolaan Persampahan	11
Tabel II.7 Kondisi Proreksi Kebakaran.....	12
Tabel II.8 Kategori Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan PUPR.....	13
Tabel III.9 Bahan Penelitian	21
Tabel IV.1 Hasil Kondisi Bangunan Gedung	28
Tabel IV.2 Persentase Kondisi Bangunan Gedung	30
Tabel IV.3 Hasil Kondisi Jalan Lingkungan.....	32
Tabel IV.4. Persentase Kondisi Jalan Lingkunga	33
Tabel IV.5 Hasil Kondisi Penyediaan Air Minum.....	35
Tabel IV.6 Persentase Kondisi Penyediaan Air Minum	37
Tabel IV.7 Hasil Kondisi Drainase Lingkungan.....	40
Tabel IV.8 Persentase Kondisi Drainase Lingkungan	41
Tabel IV.9 Hasil Kondisi Air Limbah.....	43
Tabel IV.10 Persentase Kondisi Air Limbah	45
Tabel IV.11 Hasil Kondisi Pengolahan Persampahan	48
Tabel IV.12 Persentase Kondisi Pengelolaan Persampahan	49
Tabel IV.13 Titik Lokasi Persampahan	50
Tabel IV.14 Hasil Kondisi Proteksi Kebakaran.....	52
Tabel IV.15 Persentase Kondisi Proteksi Kebakaran	53
Tabel IV.16 Hasil Tingkat Kekumuhan	55
Tabel IV.17 Persentase Tingkat Kekumuhan.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Peta Lokasi Penelitian	21
Gambar III.2 Diagram Alir	23
Gambar IV.1 Peta Kondisi Bangunan Gedung	30
Gambar IV.2 Kondisi Bangunan	31
Gambar IV.3 Peta Kondisi Jalan Lingkungan.....	34
Gambar IV.4 Kondisi Jalan Lingkungan	35
Gambar IV.5 Peta Kondisi Penyediaan Air Minum	38
Gambar IV.6 Kondisi Penyediaan Air Minum	39
Gambar IV.7 Peta Kondisi Drainase Lingkungan.....	42
Gambar IV.8 Kondisi Drainase Lingkungan	43
Gambar IV.9 Peta Air Limbah	46
Gambar IV.10 Kondisi Pengelolaan Air Limbah.....	47
Gambar IV.11 Peta Pengelolaan Persampahan	50
Gambar IV.12 Kondisi Pengelolaan Persampahan	51
Gambar IV.13 Peta Kondisi Proteksi Kebakaran.....	54
Gambar IV.14 Peta Tingkat Kekumuhan.....	57